

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ КОНТУРНОЙ РЕЗКИ

- ★ **Контур для плоттерной резки должен находиться на отдельном слое**
- ★ Все объекты для резки должны состоять **из векторных контуров**, контуры резки должны быть замкнуты
- ★ Добавьте по 2 мм по периметру на подрез в цвет фона каждого элемента
- ★ Форматы **pdf, ai, eps, cdr**
- ★ Цветовая модель - **СМΥК**
- ★ Масштаб **1:1**
- ★ Применяемые в файлах эффекты должны быть растрованы
- ★ Все слои изображения должны быть сведены в единый слой - **Background**
- ★ **Все контуры** (обводки) необходимо перевести **в объекты**
- ★ Для растровых изображений - **рекомендуется разрешение 200-300ppi.**

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРЕДОСТАВИТЬ МАКЕТ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ НАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ - **ЗВОНИТЕ, МЫ ПОМОЖЕМ.**